

Blæsermodstand:

Denne sidder lige under blæseren helt til højre i passagersiden og er meget let at demonterer. Normalt vil det være første trin, der er defekt. En ny koster Kr. 143 + moms – rabat, men man behøver ikke at købe den del. Modstanden skal være 0,9 ohm. Det kan opnås med 35 cm. 0,4 mm jerntråd (ikke fortindet). Rens begge ender mekanisk. Brug loddevand og fortin begge ender. Rul tråden til en spiral og lod den i. Fra ny er den tynde modstand mekanisk støttet med noget keramik. En klat udstødningspasta gør det fint.